

Organisation/Komponente	Anzahl	Details
Ärzte	25	23 x Arztpraxen, 1 x MVZ, 1 x Gemeinschaftspraxis 1 Arztpraxis beginnt später wegen Programmupdate
Krankenhaus	1	Tests mit den 4 Aufnahmeplätzen im Klinikum Löbau-Zittau
Krankenkassen	8	AOK, BARMER, DAK, TK, IKK, KKH, GEK, Knappschaft
Praxisverwaltungssysteme	7	FREY, TurboMed, CompuMed, MEDISTAR DOCexpert, MCS, iSOFT
MKT+ Kartenlesegeräte (Aufnahmeplätze)	30	Celectronic, Cherry, Kobil, Sagem/ORGA
Kartenhersteller	4	G&D, gemalto, ComCard, Sagem/ORGA
Ausgegebene Karten (eGK Typ 1)	5.466	alle Karten sind auch für Release 1 geeignet
gesteckte Karten seit Testbeginn am 22.12.06	150	
davon fehlerhaft	4	Gesundheitskarte nicht lesbar
Rückfragen bei Bildschirmmeldungen	3	Geburtsdatum falsch Ende des Versicherungsschutzes erreicht Patient ist gebührenbefreit
Technische Fehler	5	Alle technischen Fehler sind behoben. Ursache war die Doppelbelegung der seriellen Schnittstelle Adapter für mobiles Gerät in derselben seriellen Schnittstelle falscher Parameter im Setup des Lesegerätes - Ausgabe Firmware war veraltet - aktualisiert bzw. Gerät ausgetauscht Datenkabel ausgetauscht - neues Datenkabel vom Hersteller
1. Lesen der Karten dauert zu lange (bis 6 Sekunden) 2. Mehrfachstecken der Karten notwendig 3. Karten nicht lesbar - Anzeige im Lesegerät 4. Karten nicht lesbar - keine Reaktion 5. Unregelmäßige Datenübertragung zur Software		
Wünsche/Anregungen der Ärzte	2	Gesundheitskarte noch nicht in mobilen Geräten lesbar KV garantiert die Abrechenbarkeit der Gesundheitskarte
1. Mobile Kartenlesegeräte für Hausbesuche 2. Testabrechnungen 1. Quartal 2007		